

Immeuble : ALLENDE

Date de création de la fiche : 21/01/2013

Historique des dates de mise à jour :

I) Identification

Propriétaire : OPAC de COMMENTRY – 16 rue Aujame – 03600 COMMENTRY – Tél : 04 70 08 20 50

Date de Permis de construire/Année de construction : 1990

Détenteur du dossier technique amiante : Service technique de l'OPAC

Adresse du bien : 19 avenue Allende - 03600 COMMENTRY

II) Rapport de repérage

N° de référence du rapport de repérage	Date du rapport	Nom de la Société Nom de l'Opérateur	Objet du repérage
GP 4611	21/01/1998	SOCOTEC Mr GROS	Flocage et calorifugeage dans les bâtiments

III) Liste des parties d'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage

Liste des différents repérages	N° de référence du rapport de repérage	Liste des parties bâties visitées	Liste des parties bâties non visitées à réaliser
<i>Matériaux de la liste A</i>	GP 4611	Ensemble du bâtiment	
<i>Matériaux de la liste B</i>			

IV) Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante

<i>Matériaux et produits de la liste A</i>					
Date de repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise	Etat de conservation	Mesure d'empoussièrement ou travaux
		NEANT			
<i>Matériaux et produits de la liste B</i>					
Date de repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise	Etat de conservation	Mesure d'empoussièrement ou travaux
		NEANT			

V) Evaluations périodiques

Matériaux et produits de la liste A				
Date de visite	Matériau ou produit concerné	Localisation	Etat de conservation	Mesure d'empoussièrement
Matériaux et produits de la liste B				
Date de visite	Matériau ou produit concerné	Localisation	Etat de conservation	Mesure d'empoussièrement

VI) Travaux de retrait ou de confinement

Matériaux et produits de la liste A					
Matériau /produit	Localisation	Nature Retrait/ confinement	Date des travaux	Entreprises intervenante	Résultat de l'examen et mesure d'empoussièrement
Matériaux et produits de la liste B					
Matériau /produit	Localisation	Nature Retrait/ confinement	Date des travaux	Entreprises intervenante	Résultat de l'examen et mesure d'empoussièrement

VII) Recommandation

VIII) Plans /Photos/Croquis