

Immeuble : HLM AUJAME Bâtiment : U

Date de création de la fiche : 21/01/2013

Historique des dates de mise à jour :

I) Identification

Propriétaire : OPAC de COMMENTRY – 16 rue Aujame – 03600 COMMENTRY – Tél : 04 70 08 20 50

Date de Permis de construire/Année de construction : 1973

Détenteur du dossier technique amiante : Service technique de l'OPAC

Adresse du bien : Rue Aujame - 03600 COMMENTRY

II) Rapport de repérage

| N° de référence du rapport de repérage | Date du rapport | Nom de la Société Nom de l'Opérateur | Objet du repérage |
|--|-----------------|---|---|
| GP 4611 | 21/01/1998 | SOCOTEC Mr GROS | Flocage et calorifugeage dans les bâtiments |
| 20473829 | 18/05/2005 | APAVE GOUJAT Marc | Locaux communs Mur et poteaux Cloisons Gains Coffres Plafonds Poutres Charpentes Planchers Dalles de sols Conduits fluides Clapets, volets et portes coupe feu Vide-ordures Trémie ascenseur |

III) Liste des parties d'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage

| Liste des différents repérages | N° de référence du rapport de repérage | Liste des parties bâties visitées | Liste des parties bâties non visitées à réaliser |
|--------------------------------|--|---|--|
| <i>Matériaux de la liste A</i> | GP 4611 | Ensemble du bâtiment | |
| <i>Matériaux de la liste B</i> | 20473829 | Buanderie, Circulations caves, Local vélo, Chaufferie, Hall d'entrée, escalier, paliers, gaines techniques Toiture | |

IV) Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Matériaux et produits de la liste A | | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Date de repérage | Type de repérage | Matériau ou produit | Localisation précise | Etat de conservation | Mesure d'empoussièrement ou travaux |
| | | NEANT | | | |
| | | | | | |

| Matériaux et produits de la liste B | | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Date de repérage | Type de repérage | Matériau ou produit | Localisation précise | Etat de conservation | Mesure d'empoussièrement ou travaux |
| 18/05/2005 | Visuel | Amiante ciment | Conduit vide ordure | Bon | |
| | | | | | |

V) Evaluations périodiques

| Matériaux et produits de la liste A | | | | |
|--|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| Date de visite | Matériau ou produit concerné | Localisation | Etat de conservation | Mesure d'empoussièrement |
| | | | | |
| Matériaux et produits de la liste B | | | | |
| Date de visite | Matériau ou produit concerné | Localisation | Etat de conservation | Mesure d'empoussièrement |
| | | | | |

VI) Travaux de retrait ou de confinement

| Matériaux et produits de la liste A | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--|
| Matériau /produit | Localisation | Nature Retrait/ confinement | Date des travaux | Entreprises intervenante | Résultat de l'examen et mesure d'empoussièrement |
| | | | | | |
| Matériaux et produits de la liste B | | | | | |
| Matériau /produit | Localisation | Nature Retrait/ confinement | Date des travaux | Entreprises intervenante | Résultat de l'examen et mesure d'empoussièrement |
| Amiante ciment | Conduits vide ordures | confinement | | | |

VII) Recommandation

VIII) Plans /Photos/Croquis