

## Immeuble : HLM du STADE Bâtiment B

Date de création de la fiche : 21/01/2013

Historique des dates de mise à jour :

### I) Identification

Propriétaire : OPAC de COMMENTRY – 16 rue Aujame – 03600 COMMENTRY – Tél : 04 70 08 20 50

Date de Permis de construire/Année de construction : 1976

Détenteur du dossier technique amiante : Service technique de l'OPAC

Adresse du bien : Rue du Stade - 03600 COMMENTRY

### II) Rapport de repérage

N° de référence du rapport de repérage	Date du rapport	Nom de la Société Nom de l'Opérateur	Objet du repérage
GP 4611	21/01/1998	SOCOTEC Mr GROS	Flocage et calorifugeage dans les bâtiments
20473829	18/05/2005	APAVE GOIJAT Marc	<b>Locaux communs</b> Mur et poteaux Cloisons Gains Coffres Plafonds Poutres Charpentes Planchers Dalles de sols Conduits fluides Clapets, volets et portes coupe feu Vide-ordures Trémie ascenseur

### III) Liste des parties d'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage

Liste des différents repérages	N° de référence du rapport de repérage	Liste des parties bâties visitées	Liste des parties bâties non visitées à réaliser
<i>Matériaux de la liste A</i>	GP 4611	Ensemble du bâtiment	
<i>Matériaux de la liste B</i>	20473829	Buanderie, Circulations caves, Local vélo, Chaufferie, Hall d'entrée, escalier, paliers, gaines techniques Toiture	

### IV) Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante

<b>Matériaux et produits de la liste A</b>					
Date de repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise	Etat de conservation	Mesure d'empoussièrement ou travaux
		NEANT			

<b>Matériaux et produits de la liste B</b>					
Date de repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise	Etat de conservation	Mesure d'empoussièrement ou travaux
18/05/2005	Visuel	Amiante ciment	Vide ordure	Bon	

#### V) Evaluations périodiques

<b>Matériaux et produits de la liste A</b>				
Date de visite	Matériau ou produit concerné	Localisation	Etat de conservation	Mesure d'empoussièrement
<b>Matériaux et produits de la liste B</b>				
Date de visite	Matériau ou produit concerné	Localisation	Etat de conservation	Mesure d'empoussièrement

#### VI) Travaux de retrait ou de confinement

<b>Matériaux et produits de la liste A</b>					
Matériau /produit	Localisation	Nature Retrait/ confinement	Date des travaux	Entreprises intervenante	Résultat de l'examen et mesure d'empoussièrement
<b>Matériaux et produits de la liste B</b>					
Matériau /produit	Localisation	Nature Retrait/ confinement	Date des travaux	Entreprises intervenante	Résultat de l'examen et mesure d'empoussièrement
Amiante ciment	Conduits vide ordures	Confinement et retrait	11/12/2007	SOGEB- MAZET	

#### VII) Recommandation

#### VIII) Plans /Photos/Croquis